

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99977**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	ARIVAN, s.r.o. Krškany 279 93401 Levice IČO: 44326891 DIČ: 2022667042 IČ DPH: SK2022667042
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXSP 1440 Výr. číslo: 180059 Záruka do: 16.04.2020 Dátum prijmu do servisu :30.11.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora

Vyjadrenie K poškodeniu rotora a statora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	144001011	Rotor	1,00 ks	33,9000	33,9000
2	144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00 ks	12,2400	12,2400
3	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
4	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					66,1400
Základ					66,1400
DPH 20%:					13,23
K úhrade celkom:					79,37

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače30.11.2023