



Obr.1 Poškodenie komutátora



Obr.2 Opatrebované kefy