



Obr.1 Prasklina na puzdre prevodovky



Obr.2 Prasklina puzdra prevodovky po odstránení krytu