



Obr.1 Poškodené upínanie nástroja



Obr.2 Poškodenie vinutia statora