




Obr.1 Stav náradia pri prijme



Obr.2 Rotor BX800



Obr.3 Poškodenie komutátora



Obr.4 Poškodenie ozubenia aretácie