

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100851

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Jiří Beran.. Nádražní 38 47124 Mimoň - Mimoň V IČO: 67868690 DIČ: IČ DPH: CZ7410082350
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXSP 1800 Výr. číslo: 169149 Záruka do: 09.12.2018 Dátum prijmu do servisu :26.04.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Opis poruchy od zákazníka: 652 Náradí nelze zapnout

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia : znečistené ventilačné štrbiny

Opotrebenie : značné opotrebenie

Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie komutátora a bežné opotrebenie kief.

Záver: Opotrebované kiefy spôsobili nepravidelný a nerovnomerný kontakt medzi komutátorom a nedoliehali na komutátor celou svojou plochou. Zmenou vzdialenosti sa uhlíkové kiefy nedotýkali celou svojou plochou komutátora a dochádzalo k nadmernému iskreniu, ktoré zapríčinilo zvýšenie teploty a vypaľovanie lamiel komutátora, ktorý bol týmto poškodený.

Doporučenie: Obsluha si mohla všimnúť nadmerné iskrenie na komutátore a sprievodným javom postupného poškodenia ložiska bolo pravdepodobne sprevádzané aj zmenou zvuku motora. Včasným servisným zásahom na základe dvoch signálov, ktoré zostali nepovšimnuté, sa mohlo predísť výmene rotora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
2	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
3	144000001	Sada uhlíkových kief AXSP1440/1800	1,00 ks	183	183,00
4	180001010	Rotor	1,00 ks	853	853,00
Spolu bez DPH:					1 549,00

K úhrade celkom:

1 549,00

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 30.04.2024