

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100464**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrú Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>Michalčík s.r.o.</b> Oravská Jasenica 172 02964 Oravská Jasenica IČO: 43933611 DIČ: 2022541719 IČ DPH: SK2022541719
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja : AXHD1800</b> <b>Výr. číslo: 179957</b> <b>Záruka do: 03.04.2020</b> <b>Dátum prijmu do servisu :29.02.2024</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha 400362 Náradie sa nedá zapnúť

**Vyjadrenie** K poškodeniu elektroniky prevažne dochádza prehriatím motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180005049	Excenter	1,00 ks	24,4800	24,4800
2	180005036	Piest	1,00 ks	13,2100	13,2100
3	180005034	Piest	1,00 ks	9,6500	9,6500
4	180005045	Príruba ozubenia	2,00 ks	4,0100	8,0200
5	180005070	Elektronika so spínačom	1,00 ks	69,4100	69,4100
6	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	20,0000	12,0000
7	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>146,7700</b>
Základ					<b>146,7700</b>
DPH 20%:					<b>29,35</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>176,12</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 29.02.2024