

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
Peter Saro UNIMaR****HERMAN AXJS-1801I Priamočiara píla****Dátum prijatia na servis: 24.04.2024**

Výrobné číslo: 41220094

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 08.11.2026

18V| Holostroj

Opis poruchy od zákazníka:

Pri rezaní hliníkového plechu v nej seklo a prestala pracovať.

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia : čisté

Opotrebenie: žiadne

Technickou prehliadkou bolo zistili poškodenie hnacieho mechanizmu pílového listu (obr.1 ,2).

Záver: U náradia pravdepodobne došlo pri kmitaní pílového listu k jeho prudkému nárazu do prekážky alebo zovretiu pílového listu v materiáli, čo zapríčinilo poškodenie prevodovky z excentrickou vačkou.

Doporučenie: Pri práci zabezpečte prostredie okolo nástroja tak, aby nemohlo dôjsť k nárazu pílového listu s prekážkou. K minimalizácii zovretiu pílového listu pri rezaní, je potrebné materiál podprieť tak aby nedošlo k prehnutiu materiálu a zovretiu pílového listu.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Výdajka</b>	2400675	25.04.2024	180013035	Hnací prevod pílového listu	1,00	2NET, s.r.o.