

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
Rorin s. r. o.****HERMAN BX 800|Kombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 15.11.2023**

Výrobné číslo: 194953

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 17.02.2023

SDS-plus|800W

Popis závady :  
Poškodenie upínania

Vyjadrenie k závade:

Zaseknutím nástroja v materiáli alebo pri poškodenej stopke sekáča dochádza k zaseknutiu vo vretene a k následnému rozpadnutiu hlavy. Preto by sa nemali používať nástroje s poškodenou stopkou.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Odberateľská</b>	2301073	15.11.2023	800001006	Podložka guličky	1,00	Rorin s. r. o.
			800001005	Gulička	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
<b>Vydajka</b>	2302143	15.11.2023	800001006	Podložka guličky	1,00	Rorin s. r. o.
			800001005	Gulička	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
<b>Faktúra</b>	32300825	15.11.2023	800001006	Podložka guličky	1,00	Rorin s. r. o.
			800001005	Gulička	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	