

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Zdeněk Toman****HERMAN AXSP 1801IAku vrtací skrutkovač****Dátum prijatia na servis: 06.12.2023**

Výrobné číslo: 204112

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 25.05.2026

5Ah|18V|60Nm|BLDC|S príklepom|

Popis závady :

Poškodenie prevodovky a nefunkčnosť jedného akumulátora

Vyjadrenie k závade:

Poškodenie prevodovky vzniká prepínaním za chodu alebo nedostatočným prepnutím prevodu v prevodovke. V najhorších prípadoch dochádza k poškodeniu ozubených kolies a zaseknutiu prevodovky.

Nefunkčný akumulátor bol vymenený za nový.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2302262	06.12.2023				Zdeněk Toman
			144000014	AkumulátorBL 18040 18V 5Ah s indikátorom	1,00	
			180012006	Prevodovka	1,00	