

Majiteľ reklamovaného predmetu:
BYTSTAV Levice, s.r.o.

WX230-2000

Dátum prijatia na servis: 18.10.2023

Výrobné číslo: 178711

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 25.01.2020

2000W/230mm

Popis závady :
 Poškodenie rotora

Vyjadrenie k závade:

Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora.

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2301000	19.10.2023	232210007	Rotor	1,00	BYTSTAV Levice, s.r.o.
			100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00	
			130000003	Sada uhlíkov WX180/230-2000/2400	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Výdajka	2301987	20.10.2023	232210007	Rotor	1,00	BYTSTAV Levice, s.r.o.
			100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00	
			130000003	Sada uhlíkov WX180/230-2000/2400	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Faktúra	32300786	20.10.2023	232210007	Rotor	1,00	BYTSTAV Levice, s.r.o.

100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00
130000003	Sada uhlíkov WX180/230-2000/2400	1,00
98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60
97PP	Prepravné a balné	2,00