

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100654**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrú Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>EUROPLUS s.r.o.</b> Južná 3360/2 92101 Piešťany IČO: 47866420 DIČ: 2024167222 IČ DPH: SK2024167222
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> HERMAN AXI 1800 AKU rázový skrutkovač <b>Výr. číslo:</b> 174230 <b>Záruka do:</b> 11.11.2022 <b>Dátum prijmu do servisu :22.03.2024</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

*Porucha* Poškodenie elektroniky a statora.

*Vyjadrenie* Príčinou poškodenia statora je jeho prehriatie spôsobené nečistotami z nasávaného vzduchu, usadené na vinutiach statora a v prieduchoch, kadiaľ prúdi chladiaci vzduch. Účinnosť chladenia bola takto značne znížená a bola len otázka času, kedy to stator nevydrží a poškodí sa.  
K poškodeniu elektroniky došlo zanesením prachom, ktorý spôsobil skrat medzi napájacími kontaktmi statora na elektronike.  
Odporúčenie : Čistením náradia (napr. stlačeným vzduchom) po práci predídete nahromadeniu nečistôt v motorovom priestore, vytvoríte dobré podmienky pre účinné chladenie uhlovej brúsky a predídete možnému skratu na vodivých častiach elektroniky.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180003002	Stator s elektronikou kpl.	1,00 ks	98,6500	98,6500
2	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
3	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>118,6500</b>
Základ					<b>118,6500</b>
DPH 20%:					<b>23,73</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>142,38</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 27.03.2024