

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
HOLÍK stav, s.r.o.****BX800****Dátum prijatia na servis: 28.03.2024**

Výrobné číslo: 180440

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 16.05.2020

800W/SDS-plus

Opis poruchy od zákazníka:  
nefunguje

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Zanesenie náradia spôsobené nečistotami z nasávaného vzduchu z opracovávaného materiálu a nahromadením na kontaktoch spínača spôsobí skrat medzi kontaktmi spínača a k horeniu plastového krytu spínača. Prepnutím prevádzkového režimu za chodu dochádza k poškodeniu ozubených prevodov, prepínača polôh alebo aretácie nástroja.

Voľbu prevádzkového režimu vykonávame preto vždy až po zastavení náradia.Čistením náradia (napr. stlačeným vzduchom) po práci predídete nahromadeniu nečistôt na elektronických súčiastok (spínač, elektronika) a vytvoríte dobré podmienky pre účinné chladenie náradia.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Odberateľská</b>	2400260	02.04.2024				HOLÍK stav, s.r.o.
			110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	
			800001016	Aretácia prevodu	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			94CZ	Prepravné	2,00	
			800001077	Spínač	1,00	
<b>Výdajka</b>	2400549	02.04.2024				HOLÍK stav, s.r.o.
			110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	
			800001016	Aretácia prevodu	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			94CZ	Prepravné	2,00	
			800001077	Spínač	1,00	