

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
HYPOSS spol. s r.o.****AXSP1801****Dátum prijatia na servis: 14.02.2024**

Výrobné číslo: 189095

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 23.09.2021

18V/5Ah/BLDC

Popis závady :
Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu elektroniky prevažne dochádza prehriatím motora a elektronických súčiastok(spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2400121	15.02.2024	180012005	Elektronika + Spínač + Terminal	1,00	HYPOSS spol. s r.o.
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Výdajka	2400290	15.02.2024	180012005	Elektronika + Spínač + Terminal	1,00	HYPOSS spol. s r.o.
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Faktúra	32400082	15.02.2024	180012005	Elektronika + Spínač + Terminal	1,00	HYPOSS spol. s r.o.
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	