

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
MBM-GROUP, a.s.****HERMAN BX 1200IKombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 23.04.2024**

Výrobné číslo: 196587

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 28.04.2026

SDS-max|1100W

Opis poruchy od zákazníka:
Zrejme porucha prevodovky

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: znečistené olejom

Opotrebenie: značné opotrebenie

Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie ložiska rotora, tesnení úderníkov a piestu.

Záver: Poškodené ložisko spôsobilo zväčšenie radiálnej vôľe rotora, čo zapríčinilo vôľu medzi ozubenými prevodmi a zvuk podobný poškodeniu prevodov. Poškodenie ložiska spôsobilo preťaženie náradia napr. sériovým vŕtaním a /alebo vŕtaním väčších priemerov bez patričnej prestávky a nepravidelná údržba.

Únik oleja bol spôsobený bežným opotrebovaním tesnení úderníka, piestu a semeringu.

Doporučenie: Pravidelným čistením a prestávkami pri práci predídete zaneseniu ložísk a ich následnému poškodeniu.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2400672	24.04.2024				MBM-GROUP, a.s.
			152120123	Úderník kpl.	1,00	
			152120041	O-krúžok	1,00	
			152120016	Gufero 30x42x8	1,00	
			152000034	Gufero 17x32x8	1,00	
			100690700	Ložisko 6907	1,00	
			100620100	Ložisko 6201-2RS	1,00	