

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99717**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Milad,s.r.o. Švábovce 53 05912 Hôrka IČO: 46020462 DIČ: 2023194668 IČ DPH: SK2023194668
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : BX800 Výr. číslo: 173910 Záruka do: 23.05.2019 Dátum prijmu do servisu :20.10.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora, statora, uhlíkov.

Vyjadrenie Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00 ks	5,8200	5,8200
2	800001065	Rotor	1,00 ks	20,7600	20,7600
3	800001071	Stator	1,00 ks	11,1000	11,1000
4	800001074	Držiak uhlíkov	1,00 ks	16,3200	16,3200
5	800001016	Aretácia prevodu	1,00 ks	1,5800	1,5800
6	800001077	Spínač	1,00 ks	14,7000	14,7000
7	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	4,6500	4,6500
8	100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00 ks	6,2100	6,2100
9	110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	7,2900	7,2900
10	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	20,0000	12,0000
11	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					110,4300
Základ					110,4300
DPH 20%:					22,09
K úhrade celkom:					132,52

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 20.10.2023