

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Miroslav Ovčáčik****HT 1440 AP - akumulátorový skrutkovač****Dátum prijatia na servis: 26.05.2023**

Výrobné číslo: 151836

Číslo záručného listu: 73650

Záruka do: 27.05.2019

14,4V/3Ah

Popis závady :

Poškodenie rotora a bežné opotrebovanie uhlíkov.

Vyjadrenie k závade:

Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora.

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2300515	26.05.2023				Miroslav Ovčáčik
			144001011	Rotor	1,00	
			144000001	Sada uhlíkov AXSP1440/1800	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			94CZ	Prepravné	2,00	
Výdajka	2300997	29.05.2023				Miroslav Ovčáčik
			144001011	Rotor	1,00	
			144000001	Sada uhlíkov AXSP1440/1800	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			94CZ	Prepravné	2,00	