

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99459**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	MZ, s. r. o. Štefánikova 269/26 029 01 Námestovo IČO: 36823775 DIČ: 2022448978 IČ DPH: SK2022448978
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXHD1800 Výr. číslo: 179974 Záruka do: 03.04.2020 Dátum prijmu do servisu :20.09.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180005070	Elektronika so spínačom	1,00 ks	69,4100	69,4100
2	100696000	Ložisko 696	1,00 ks	5,3100	5,3100
3	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	20,0000	12,0000
4	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					96,7200
Základ					96,7200
DPH 20%:					19,34
K úhrade celkom:					116,06

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 20.09.2023