

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Štefan Drgoňa****HERMAN BX 800|Kombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 10.10.2023**

Výrobné číslo: 213001

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 02.12.2024

SDS-plus|800W

Popis závady :
Poškodenie úderníka

Vyjadrenie k závade:

Poškodenie alebo zlomenie úderníka je spôsobené náročnou búracou prácou, čo má za následok poškodenie ďalších dielov. Príčinou poškodenia pneumatického mechanizmu u kombinovaných kladív je nevhodne zvolené náradie pri náročných búracích prácach, kde je potrebné zvoliť búracie kladivá určené práve na takú prácu.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2301894	10.10.2023				Štefan Drgoňa
			800001033	Ozubenie spojky	1,00	
			800001039	O-krúžok	1,00	
			800001040	Valec	1,00	
			800001025	Úderník	1,00	
			800001016	Aretácia prevodu	1,00	