

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100628**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	T-BAU 2000 s.r.o. Družstevní 554 33701 Rokycany - Nové Město IČO: 26318881 DIČ: IČ DPH: CZ26318881
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : WX230-2000 Výr. číslo: 184937 Záruka do: 17.12.2020 Dátum prijmu do servisu :20.03.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora, elektroniky a opotrebovanie uhlíkov.

Vyjadrenie K poškodeniu rotora dochádza pri znečistení, preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora. U znečisteného náradia dochádza k zaneseniu ventilačných štrbín a zníženiu prietoku vzduchu. Zanesenie štrbín má za následok zvýšenie teploty a poškodenie motora.

Odporúčenie : Čistením náradia (napr. stlačeným vzduchom) po práci predídete nahromadeniu nečistôt v motorovom priestore, vytvoríte dobré podmienky pre účinné chladenie uhlovej brúsky.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	130000003	Sada uhlíkov WX180/230-2000/2400	1,00 ks	247	247,00
2	232210007	Rotor	1,00 ks	1153	1 153,00
3	100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00 ks	157,4	157,40
4	232240011	Elektronika	1,00 ks	885	885,00
5	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	26	15,60
Spolu bez DPH:					2 458,00

K úhrade celkom:**2 458,00**

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 22.03.2024