

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Vladislav Palát****HERMAN WX 12501|Uhlová brúska****Dátum prijatia na servis: 15.03.2024**

Výrobné číslo: 211860

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 27.09.2024

125mm|1000W

Popis závady :

Poškodenie rotora a opotrebovanie uhlíkov.

Vyjadrenie k závade:

U vášho náradia bolo zistené preťažovanie pri práci.

K poškodeniu rotora dochádza pri znečistení, preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora. U znečisteného náradia dochádza k zaneseniu ventilačných štrbín a zníženiu prietoku vzduchu. Zanesenie štrbín má za následok zvýšenie teploty a poškodenie motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2400462	18.03.2024	125010022	Rotor	1,00	Vladislav Palát
			100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	
Výdajka	2400463	18.03.2024	130000001	Sada uhlíkov WX12501/WX10001	1,00	Vladislav Palát