

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100674

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Z-mont s.r.o. Oravská Jasenica 198 02964 Oravská Jasenica IČO: 36393860 DIČ: 2020129584 IČ DPH: SK2020129584
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HERMAN AXSP 1800 Aku vrtací skrutkovač Výr. číslo: 192955 Záruka do: 15.05.2022 Dátum prijmu do servisu :26.03.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora a držiaka uhlíkov + nefunkčná nabíjačka.

Vyjadrenie K poškodeniu rotora dochádza pri znečistení, preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora. U znečisteného náradia dochádza k zaneseniu ventilačných štrbín a zníženiu prietoku vzduchu. Zanesenie štrbín má za následok zvýšenie teploty a poškodenie motora.

Odporúčenie : Čistením náradia (napr. stlačeným vzduchom) po práci predídete nahromadeniu nečistôt v motorovom priestore, vytvoríte dobré podmienky pre účinné chladenie uhlovej brúsky.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180001010	Rotor	1,00 ks	33,9000	33,9000
2	144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00 ks	12,2400	12,2400
3	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
4	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					66,1400
Základ					66,1400
DPH 20%:					13,23
K úhrade celkom:					79,37

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 27.03.2024