

# CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99987

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>Zdeněk Kmoníček</b> Rohovládova Bělá 155 533 43 Rohovládova Bělá IČO: 47460784 DIČ: 6704061672 IČ DPH: CZ6704061672
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> AXI 1800 <b>Výr. číslo:</b> 173942 <b>Záruka do:</b> 25.07.2020 <b>Dátum prijmu do servisu :05.12.2023</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

*Porucha* Poškodenie elektroniky, rotora a nedostatočná kapacita akumulátorov

*Vyjadrenie* K poškodeniu elektroniky prevažne dochádza prehriatím motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	180003003	Rotor	1,00 ks	652	652,00
2	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
3	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					<b>1 165,00</b>

**K úhrade celkom:**

**1 165,00**

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 07.12.2023