

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99981**

| | |
|--|---|
| HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S | ZEMPRES, s.r.o. Orviská cesta 7471/15A 92101 Piešťany 1 IČO: 36218740 DIČ: 2020168645 IČ DPH: SK2020168645 |
| Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900 | Typ stroja : HERMAN WX 230-2400 Uhlová brúska Výr. číslo: 193525 Záruka do: 10.06.2023 Dátum prijmu do servisu :01.12.2023 |
| e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784 | |

Porucha Poškodenie rotora

Vyjadrenie K poškodeniu rotora a statora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

| Č. | Tovar | Názov | Množstvo/ MJ | Jed. cena | Spolu EUR |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| 1 | 232240027 | Rotor | 1,00 ks | 65,9000 | 65,9000 |
| 2 | 100600000 | Ložisko 6000-2RS | 1,00 ks | 6,2100 | 6,2100 |
| 3 | 130000003 | Sada uhlíkov WX180/230-2000/2400 | 1,00 ks | 9,7600 | 9,7600 |
| 4 | 98PP | Práca, servisná prehliadka | 0,60 hod | 20,0000 | 12,0000 |
| 5 | 97PP | Prepravné a balné | 2,00 | 5,0000 | 10,0000 |
| Spolu bez DPH: | | | | | 103,8700 |
| Základ | | | | | 103,8700 |
| DPH 20%: | | | | | 20,77 |
| K úhrade celkom: | | | | | 124,64 |

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače01.12.2023