

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
MetalPro Vysočina s.r.o.****HERMAN WX 15001|Uhlová brúska****Dátum prijatia na servis: 28.11.2023**

Výrobné číslo: 204837

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 04.08.2024

150mm|1200W

Popis závady :
Poškodenie rotora, kábla a a opotrebovanie uhlíkov.

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu rotora a statora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Vydajka	2302203	28.11.2023	150010025	Rotor	1,00	MetalPro Vysočina s.r.o.
			100608000	Ložisko 608-2RS	1,00	
			150010002	Prechodka	1,00	
Vydajka	2302204	28.11.2023	130000002	Sada uhlíkov WX15001	1,00	MetalPro Vysočina s.r.o.
			130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00	