

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99190**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>BATOS z.s.</b> Praha 4 - Braník 14700 Praha - Podolí IČO: 07921985 DIČ: IČ DPH: CZ07921985
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> <b>WX12501</b> <b>Výr. číslo:</b> <b>175592</b> <b>Záruka do:</b> 30.08.2019 <b>Dátum prijmu do servisu :09.08.2023</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Spolok BatosPoškodenie rotora

**Vyjadrenie** Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	125010022	Rotor	1,00 ks	531	531,00
2	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	113	113,00
3	130000001	Sada uhlíkov WX12501/WX10001	1,00 Ks	177	177,00
4	130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00 ks	141	141,00
5	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
6	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					<b>1 475,00</b>

**K úhrade celkom:**

**1 475,00**

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače09.08.2023