

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99372**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	BORDON, s.r.o. Brezovička 134 08274 Brezovička IČO: 36615315 DIČ: 2022206604 IČ DPH: SK2022206604
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HERMAN AXSP 1801 Aku vrtací skrutkovač Výr. číslo: 188217 Záruka do: 26.08.2022 Dátum prijmu do servisu :05.09.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok(spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180012005	Elektronika + Spínač + Terminal	1,00 ks	64,5200	64,5200
2	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
3	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					84,5200
Základ					84,5200
DPH 20%:					16,90
K úhrade celkom:					101,42

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače06.09.2023