

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
DITL METAL, s.r.o.****HERMAN AXSP-1441IAKU skrutk.s****Dátum prijatia na servis: 30.04.2024**

Výrobné číslo: 213162

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 05.10.2024

14,4V| 50Nm| BLDC| Komplet

Opis poruchy od zákazníka:
nemá ťah

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: mierne znečistenie

Opatrebenie vzhľadom na vek: primerané

Technickou kontrolou bolo zistené zaseknutie rotačného pohybu prevodovky.

Príčinou zaseknutia rotačného pohybu prevodovky bol prienik kovového úlomku (obr.2) z podložky medzi hriadeľ a kryt prevodovky. Predpokladáme že poškodenie nastalo náhlým zaseknutím nástroja v opracovávanom materiáli.

Doporučenie: Pri vzpričení nástroja v materiáli náradie okamžite vypnite a opatrne nástroj uvoľnite z obrábaného materiálu. Takýmto problémom sa dá predísť aj tak že vftáte v polohe najvyššieho krútiaceho momentu, prípadne Vám doporučujeme kúpu silnejšieho akumulátorového skrutkovača napr. AXSP 1803.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2400710	02.05.2024	144003004	Prevodovka	1,00	DITL METAL, s.r.o.