

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99295**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	DREVAN, s.r.o. Ku Surdoku 25/C 08001 Prešov 1 IČO: 36445274 DIČ: 2020010553 IČ DPH: SK2020010553
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HT1440 akum. skrutkovač + príslušenstvo Výr. číslo: 137733 Záruka do: 13.10.2016 Dátum prijmu do servisu :25.08.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektroniky, rotora

Vyjadrenie Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	144001011	Rotor	1,00 ks	33,9000	33,9000
2	144001019	Elektronika	1,00 ks	34,7200	34,7200
3	144001018	Nálepka na elektroniku	1,00 ks	2,4000	2,4000
4	144000001	Sada uhlíkov AXSP1440/1800	1,00 ks	7,2900	7,2900
5	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
6	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					98,3100
Základ					98,3100
DPH 20%:					19,66
K úhrade celkom:					117,97

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 25.08.2023