

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100653**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	GAMAK, s.r.o. Kuzmányho 417/14 90001 Modra IČO: 45626812 DIČ: 2023059005 IČ DPH: SK2023059005
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : BX 1200 Výr. číslo: 175138 Záruka do: 22.08.2019 Dátum prijmu do servisu :22.03.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie úderníka , piestu , tesnení a ojnice.

Vyjadrenie Kombinované kladivá využívajú pre vytvorenie príklepu systém stláčania vzduchu medzi piestom a úderníkom. Pri nedostatočnom mazaní alebo úniku mazacej látky z prevodovej skrine dochádza k poškodeniu alebo opotrebovaniu tesniacich krúžkov piestu a úderníka. Porucha sa prejaví stratou energie príklepu a poškodením dielov mechanizmu príklepu (úderník, piest, ojnica, vodiaci valec atď). Pre zamedzenie mechanického poškodenia dielov príklepu je potrebné pri zistení nadmerného úniku mazacej látky vykonať servisný zásah, vymeniť tesniace semeringy prevodovej skrine, vymeniť opotrebované diely a doplniť mazaciu látku.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	152120016	Gufero 30x42x8	1,00 ks	4,9500	4,9500
2	152120123	Úderník kpl.	1,00 ks	38,2800	38,2800
3	152120041	O-krúžok	2,00 ks	4,2000	8,4000
4	152120048	Ojnica	1,00 ks	7,8100	7,8100
5	152120045	Tesnenie piestu	1,00 ks	1,8800	1,8800
6	100690700	Ložisko 6907	1,00 ks	24,8100	24,8100
7	100620100	Ložisko 6201-2RS	1,00 ks	6,2400	6,2400
8	152000034	Gufero 17x32x8	1,00 ks	6,5100	6,5100
9	152000007	Držiak nástroja	2,00 ks	99,1990	198,3980
10	98PP	Práca, servisná prehliadka	1,60 hod	20,0000	32,0000
11	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					339,2780
Základ					339,2780
DPH 20%:					67,86
K úhrade celkom:					407,13

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 26.03.2024