

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99921

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Jaroslav Kloub Milostín 95 27004 Milostín IČO: 15831051 DIČ: IČ DPH: CZ5908060521
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HERMAN AXSP 1801 Aku vrtací skrutkovač Výr. číslo: 199576 Záruka do: 26.04.2023 Dátum prijmu do servisu :24.11.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie K poškodeniu elektroniky prevažne dochádza prehriatím motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	180012005	Elektronika + Spínač + Terminal	1,00 ks	1570	1 570,00
2	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	530	265,00
3	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					2 085,00
Základ					2 085,00
DPH 20%:					314,00
K úhrade celkom:					2 399,00

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 24.11.2023