

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99481**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	KOVPAL s.r.o. Kpt. Jaroše 531 41712 Proboštov IČO: 25421433 DIČ: IČ DPH: CZ25421433
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : WX12501 Výr. číslo: nečitateľné Záruka do: 25.10.2020 Dátum prijmu do servisu :21.09.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora a aretácie kotúča

Vyjadrenie Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora. Aretáciu kotúča nepoužívajte na brzdenie kotúča. Pri tejto činnosti môže dôjsť k poškodeniu aretácie, puzdra prevodovky a ozubených prevodov. Náradie s poškodenou aretáciou alebo s chýbajúcimi časťami ozubenia nezapínajte.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	125010022	Rotor	1,00 ks	533	533,00
2	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	113	113,00
3	125010007	Kolík aretácie	1,00 ks	30	30,00
4	125010006	Pružina aretácie	1,00 ks	31	31,00
5	125010005	Tlačítko aretácie	1,00 ks	34	34,00
6	125010015	Primárny prevod	1,00 ks	207	207,00
7	125010011	Sekundárny prevod	1,00 ks	281	281,00
8	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
Spolu bez DPH:					1 492,00

K úhrade celkom:**1 492,00**

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 25.09.2023