

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100388

HServis s.r.o. Mokrú Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	LUMASEK s. r. o. Pri rybníku 1862/15 09101 Stropkov IČO: 43899323 DIČ: 2022505617 IČ DPH: SK2022505617
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HERMAN AXSP 1440 Aku vrtací skrutkovač Výr. číslo: 199197 Záruka do: 17.06.2023 Dátum prijmu do servisu :16.02.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora a uhlíkov

Vyjadrenie K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	144001011	Rotor	1,00 ks	33,9000	33,9000
2	144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00 ks	12,2400	12,2400
3	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					56,1400
Základ					56,1400
DPH 20%:					11,23
K úhrade celkom:					67,37

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 16.02.2024