

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100761**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Andrej Mahďar Prejtská 88/93 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 46311246 DIČ: 1080665553 IČ DPH: SK1080665553
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : WX12501 Uhlová brúska Výr. číslo: 182533 Záruka do: 30.08.2020 Dátum prijmu do servisu :11.04.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Opis poruchy od zákazníka: neuvedená

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: zanesené nečistotami

Opatrenie: zodpovedá veku

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie komutátora rotora . Poškodenie pravdepodobne vzniklo bežným opotrebovaním lamiel komutátora. U nerovnomerných lamiel nastáva zlá komutácia medzi kefami a komutátorom. Vzniká tak nadmerné iskrenie medzi kefou a povrchom komutátora a poškodenie jeho lamiel.

Doporučenie: Pravidelnou kontrolou stavu kief a používaním originálnych kief predídete poškodeniu komutátora rotora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	125010022	Rotor	1,00 ks	21,9000	21,9000
2	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	4,6500	4,6500
3	130000001	Sada uhlíkových kief WX12501/WX10001	1,00 Ks	7,2900	7,2900
4	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					43,8400
Základ					43,8400
DPH 20%:					8,77
K úhrade celkom:					52,61

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 15.04.2024