

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99457**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Marek Dravecký Bartošky 1357 74401 Frenštát pod Radhoštem IČO: 75876426 DIČ: IČ DPH: CZ8205224962
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXHD1800 Výr. číslo: 187246 Záruka do: 24.05.2021 Dátum prijmu do servisu : 19.09.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie prepínča prevodu

Vyjadrenie U kombinovaných kladív máme možnosť voľby niekoľkých režimov prevádzky a polohy na otočenie sekáča do požadovanej pozície. Prepnutím prevádzkového režimu za chodu dochádza k poškodeniu ozubených prevodov, prepínača polôh alebo aretácie sekáča. Voľbu prevádzkového režimu vykonávame preto vždy až po zastavení náradia.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180005015	Aretácia	1,00 ks	3,3189	3,3189
2	180005045	Príruba ozubenia	2,00 ks	4,0154	8,0308
3	180005035	O-krúžok	1,00 ks	2,3765	2,3765
4	180005015	Aretácia	1,00 ks	3,3189	3,3189
5	100696000	Ložisko 696	1,00 ks	5,3429	5,3429
6	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	21,5521	12,9312
7	94CZ	Prepravné	2,00 ks	5,1217	10,2434
Spolu bez DPH:					45,5626
Základ					45,5626
DPH 20%:					4,48
K úhrade celkom:					50,04

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 19.09.2023