

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
MITALIC,s.r.o.****HERMAN WX 12501|Uhlová brúska****Dátum prijatia na servis: 17.07.2023**

Výrobné číslo: 211851

Číslo záručného listu: 125702

Záruka do: 03.10.2024

125mm|1000W

Popis závady :
Poškodenie rotora

Vyjadrenie k závade:

Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora.

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2301291	17.07.2023	125010022	Rotor	1,00	MITALIC,s.r.o.
			100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	
Výdajka	2301292	17.07.2023	130000001	Sada uhlíkov WX12501/WX10001	1,00	MITALIC,s.r.o.
			130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00	
Faktúra	32300515	17.07.2023	130000001	Sada uhlíkov WX12501/WX10001	1,00	MITALIC,s.r.o.
			130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00	