

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99445**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Pet - Mont, s.r.o. Malé Kozmálovce 47 93521 Malé Kozmálovce IČO: 44895691 DIČ: 2022882026 IČ DPH: SK2022882026
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : WX12501 Výr. číslo: 190806 Záruka do: 16.12.2021 Dátum prijmu do servisu :18.09.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora

Vyjadrenie Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	125010022	Rotor	1,00 ks	21,9000	21,9000
2	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	4,6500	4,6500
3	130000001	Sada uhlíkov WX12501/WX10001	1,00 Ks	7,2900	7,2900
4	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
5	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					53,8400
Základ					53,8400
DPH 20%:					10,77
K úhrade celkom:					64,61

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 18.09.2023