

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
R E M I N G , s. r. o.****HERMAN RX 1700IElektrické miešadlo****Dátum prijatia na servis: 24.10.2023**

Výrobné číslo: 203283

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 20.06.2026

1700W

Popis závady :

Poškodenie elektroniky, statora a rukoväte

Vyjadrenie k závade:

Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok(spínač, elektronika).

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2302002	24.10.2023				R E M I N G , s. r. o.
			170001049	Stator	1,00	
			170001057	Elektronika	1,00	
			152170012	Rukoväť - pravá	1,00	