

**Majiteľ reklamovaného predmetu:**  
**RP HUJO spol. s r.o.**

**HERMAN WX-12505I uhlová brúska**

**Dátum prijatia na servis: 27.11.2023**

Výrobné číslo: 152200841

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 24.04.2026

125 mm | 1300 W | 220 V

Popis závady :  
Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu elektroniky prevažne dochádza prehriatím motora a elektronických súčiastok(spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Výdajka</b>	2302199	27.11.2023	125050033	Elektronika	1,00	RP HUJO spol. s r.o.