

Majiteľ reklamovaného predmetu:
SAD Sered' s.r.o.

HERMAN AXAG 1800IAKU uhlová brúska

Dátum prijatia na servis: 02.10.2023

Výrobné číslo: 200717

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 11.02.2023

18V|125mm|Komplet

Popis závady :
 Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie k závade:

Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok(spínač, elektronika).

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2300934	02.10.2023	180006013	Elektronika	1,00	SAD Sered' s.r.o.
			180006026	Spínač	1,00	
			100696000	Ložisko 696	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Výdajka	2301838	03.10.2023	180006013	Elektronika	1,00	SAD Sered' s.r.o.
			180006026	Spínač	1,00	
			100696000	Ložisko 696	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Faktúra	32300724	03.10.2023	180006013	Elektronika	1,00	SAD Sered' s.r.o.

180006026	Spínač	1,00
100696000	Ložisko 696	1,00
98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50
97PP	Prepravné a balné	2,00