

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Tomáš Luskač****HERMAN WX 230-2000IUhlová brúska****Dátum prijatia na servis: 05.09.2023**

Výrobné číslo: 211334

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 17.04.2026

230mm|2000W

Popis závady :

Poškodenie elektroniky, spínača a kábla.

Vyjadrenie k závade:

U vášho náradia bolo zistené preťažovanie pri práci. Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok(spínač, elektronika).

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2301638	06.09.2023				Tomáš Luskač
			232240003	Spínač	1,00	
			232240011	Elektronika	1,00	
Výdajka	2301639	06.09.2023				Tomáš Luskač
			130000005	HERMAN FlexCord-C 2	1,00	