

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Ivan Lučenič****HERMAN BX 800|Kombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 30.10.2023**

Výrobné číslo: 209660

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 18.03.2024

SDS-plus|800W

Popis závady :
Poškodenie rotora

Vyjadrenie k závade:

Pri možnom preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora.

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2302041	30.10.2023	800001065	Rotor	1,00	Ivan Lučenič
			100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	
			100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00	
			800001016	Aretácia prevodu	1,00	
Výdajka	2302042	30.10.2023	110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	Ivan Lučenič
Faktúra	32300798	30.10.2023	110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	Ivan Lučenič