




Obr.1 Stav náradia pri príjme



Obr.2 Poškodenie komutátora, opotrebenie kief