

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
MAHRMONT, s.r.o.****AXS1080****Dátum prijatia na servis: 16.04.2024**

Výrobné číslo: 188021

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 04.07.2021

10,8V/1,5Ah

Opis poruchy od zákazníka:
Náradie raz ide, raz nejde.

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia : čisté

Opotrebenie : zodpovedá veku

Technickou prehliadkou bola zistená nepravidelnosť chodu náradia pri použití obidvoch akumulátorov. Nepravidelnosť chodu spôsobil zlý kontakt medzi akumulátormi a kontaktmi náradia. Kontakty akumulátorov pri servisnom zásahu boli skontrolované a očistené. V rámci prehliadky bola vykonaná kapacitná skúška s výsledkom:

Kapacita akumulátora

č.1 1271mAh

č.2 1247mAh

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2400305	17.04.2024				MÁHRMONT, s.r.o.
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Výdajka	2400638	19.04.2024				MÁHRMONT, s.r.o.
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Faktúra	32400209	19.04.2024				MÁHRMONT, s.r.o.
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	