

HServis s.r.o.

Zákazkový list č.98845

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
JUKOMONT Juraj Kováčik**

BX1101i-kombinované kladivo

Dátum prijatia na servis: 13.06.2023

Výrobné číslo: 130525

Číslo záručného listu: 40182

Záruka do: 20.03.2011

1100W/SDS-max

Popis závady :

Poškodenie rotora, ložiska , uhlíkov, chladiacej vrtule.

Vyjadrenie k závade:

Nemáme náhradné diely