

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
LEMONT-SLOVAKIA Žilina s.r.o.****HERMAN MX 518|Búracie kladivo****Dátum prijatia na servis: 26.09.2023**

Výrobné číslo: 198951

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 05.10.2023

30mm hexagonal|1750W

Popis závady :
Poškodenie rotora

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu motora v náradí dochádza preťažovaním náradia alebo prienikom cudzích telies do motorovej časti. Čistením náradia stlačeným vzduchom a skladovaním po práci v bezprašnom prostredí predídeme poškodeniu rotora a statora (teda motora).

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2301786	26.09.2023	141518068	Rotor	1,00	LEMONT-SLOVAKIA Žilina s.r.o.
			141518076	Spínač	1,00	
Výdajka	2301787	26.09.2023	120000002	Sada uhlíkov MX 518	1,00	LEMONT-SLOVAKIA Žilina s.r.o.
			130000005	HERMAN FlexCord-C 2	1,00	
Faktúra	32300700	26.09.2023	120000002	Sada uhlíkov MX 518	1,00	LEMONT-SLOVAKIA Žilina s.r.o.
			130000005	HERMAN FlexCord-C 2	1,00	