




Obr.1 Stav náradia pri prijme



Obr.2 Zanesenie držiaka kief nečistotami



Obr.3 Zanesenie elektroniky nečistotami



Obr.4 Vytečenie oleja z krytu prevodovky



Obr.5 Poškodenie ložiska rotora