

Majiteľ reklamovaného predmetu:
Pavel Velecký

Akumulátor /AXI 1800

Dátum prijatia na servis: 01.03.2024

Výrobné číslo: 191053

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 04.03.2022

18V|180Nm|Komplet

Popis závady :
Poškodenie krytu akumulátora.

Vyjadrenie k závade:
Výmena poškodeného krytu.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2400389	04.03.2024	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50	Pavel Velecký